

PLAFOND DE SALA  
GRAFICO N° 5 VENTANA F

Zona: "Ventana F"  
Foto: Estado Previo  
Foto Ref.: S111

Estado de la capa pictórica  
y de la base de preparación

Zonas inestables	
Faltantes	
Grietas	
Manchas de humedad	
Clavos con oxidación	
Repintes	
Uniones tela	

Tratamiento de conservación

Reducción de manchas	
Retoque	
Grietas	
Reemplazo de clavo	

GRAFICO N° 5 VENTANA F  
ESTADO PREVIO

