



















En la toma 16/1 se observa un fragmento de coronamiento, el cual permite ver una rajadura, algo que se repite en toda la extensión de la fachada n° 1 como prueba de las tensiones existentes en esa zona.



En la toma 17/1 se observa en las dos imágenes la destrucción estructural parcial de los frisos de abertura. Es un ejemplo nítido de pequeñas hidrataciones internas que traducen destrucción de barras de refuerzo y cambio de fortaleza de argamasa, que da como resultado dilataciones, como se puede observar en dichas tomas.

