















En las tomas 37/3 y 38/3 se muestra la parte interna de las terrazas, que revelan fisuras a lo largo de toda la balastrada en ambos balcones. Dichas fisuras indican el comienzo de un sustancial problema estructural, debido a las sucesivas filtraciones ácidas que han deteriorado su base.

Las dos balastradas se encuentran firmes y con pequeñas fisuras con un índice de balaustres fijos del 92% y el 2% fisurados.





