

RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES

ESTRUCTURA SECUNDARIA DE SALA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ESTRUCTURA SECUNDARIA DE SALA

CONSIDERACIONES GENERALES

Según las características de la tirantería, los regruesos y los entablonados presentes, se determinan claramente tres sectores en los distintos niveles:

Sector A: correspondiente a palcos secretos.

Sector B: comprendido entre las dos líneas de planchuelas metálicas en forma de herradura.

Sector C: comprendido entre la segunda línea de planchuela metálica en forma de herradura y los muros maestros.

La *tirantería* inspeccionada se compone de dos tipos de madera: dura y pinos.


Los *regruesos* inspeccionados son de dos tipos de madera: dura y pinos.

Los *entablonados* inspeccionados se dividen en cuatro tipos:


- a) machihembrados de pino blanco de 1 1/2" de espesor x 12" de ancho, ubicados en los sectores de palcos, antepalcos y palcos secretos; comprendidos entre las dos líneas de planchuelas metálicas en forma de herradura (sector B).
- b) Sin machihembrar, de diferentes tipos de maderas semiduras de 1 1/2" de espesor y anchos variables, ubicados en los sectores de antepalcos y ambulatorios comprendidos entre la segunda línea de planchuelas metálicas en forma de herradura y el muro maestro (sector A).
- c) Machihembrados de diferentes tipos de maderas semiduras de 1 1/2" de espesor, ubicados en los sectores de antepalcos y ambulatorios comprendidos entre la segunda línea de planchuelas metálicas en forma de herradura y el muro maestro (sector A).
- d) Entablonados más recientes.

SECTORES

Sector A ■
Sector B ■
Sector C ■




ELEMENTOS PATRIMONIALES
ESTRUCTURA SOBRE NIVEL BAJO PLATEA / 2
TIRANTES



Documentacion Tecnica

Tirante de Madera Dura
Tirante de Pino-Tea
Tirante de sección variable
Toma fotográfica
Toma de muestras



Documentacion Grafic