



RESTAURACION DE LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES
II
PLAFOND DE SALA
ARCO DE BOCA DE ESCENARIO
PLAFOND DE FOYER



PROYECTO SOLÍS

RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS
Y ELEMENTOS PATRIMONIALES

PLAFOND DE SALA
ARCO DE BOCA DEL ESCENARIO
PLAFOND DEL FOYER

INDICE

PLAFOND DE SALA – ARCO DE BOCA DEL ESCENARIO

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
PÁG. 5

DOCUMENTACION HISTORICA
PÁG. 7

RELEVAMIENTO INTEGRAL
PÁG. 15

PLANTA DE LA SUPERFICIE DE TELA PINTADA

PLANTA DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA CENTRAL

ESTRUCTURA DE PLAFOND

PLANTA DE ESTRUCTURA DE LA CORONA CENTRAL

DETALLE DE ESTRUCTURA DE LA CORONA CENTRAL

DETALLE DE REJILLA DE INYECCIÓN

ESTRUCTURA DEL ARCO DE BOCA DEL ESCENARIO

TENSORES TIPO A

TENSORES TIPO B

METRAJES
PÁG.27

ESTADO DE CONSERVACIÓN
OBRA PICTÓRICA
PÁG. 28

ESTRUCTURA DE MADERA
DEL PLAFOND
PÁG.59

DEL ARCO DE BOCA DEL ESCENARIO
PÁG.65

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA
PÁG.66

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA RECUPERACIÓN
DE LA ESTRUCTURA DE MADERA DEL PLAFOND Y ARCO DE BOCA DE ESCENARIO
PÁG.69

PREVENTIVOS
PÁG. 71

PLAFOND DEL FOYER

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
PÁG. 72

DOCUMENTACION HISTORICA
PÁG. 74

RELEVAMIENTO INTEGRAL
PÁG. 78

METRAJES
PÁG. 82

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PÁG. 83

A. ESTRUCTURA Y YESERÍA DECORATIVA

B. CAPA PICTÓRICA

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

PÁG. 111

MEMORIA DESCRIPTIVA

A. ESTRUCTURA Y YESERÍA DECORATIVA

B. CAPA PICTÓRICA

PREVENTIVOS

PÁG. 117