



PLAFOND DE SALA
UBICACIÓN DE VENTANAS DE ESTUDIO

ELEMENTOS PATRIMONIALES
PLAFOND DE SALA
UBICACION DE VENTANAS DE ESTUDIO



Documentacion Grafica






Fotografía 4. Dorso de la estructura del plafond.



Fotografía 5. Zona con desprendimiento de maderas de la estructura del plafond, causando abombamiento de la tela, acompañado del desprendimiento de las molduras metálicas.



Fotografía 6. Ejemplo de manchas de humedad mostrando zonas de mayor acumulación en los límites de cada mancha.



Fotografía 7. Se observan grietas en toda la superficie de la capa pictórica que comprometen los diferentes estratos de la pintura.