



Fotografía 13: A través de los repintes realizados sobre manchas de humedad se observa que éstas afloran nuevamente (ventana G).



Fotografía 14: Detalle de intentos de limpieza en la zona de la Galería Alta.



Fotografía 15: Detalle del resultado de una limpieza en seco en la ventana I.