



RESTAURACION DE LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES  
III  
FRENTE DE PALCOS  
CARPINTERIA DE AMBULATORIOS  
COLUMNAS DE VESTIBULO



## PROYECTO SOLÍS

RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS  
Y ELEMENTOS PATRIMONIALES

FRENTE DE PALCOS  
CARPINTERÍA DE AMBULATORIOS  
COLUMNAS DE VESTÍBULO

## ÍNDICE

---

### FRENTE DE PALCOS

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO  
PÁG. 6

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA  
1841-1930  
PÁG. 8

RELEVAMIENTO INTEGRAL  
PÁG. 12

GRILLA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE SECTORES Y ELEMENTOS  
PÁG. 13

DETALLES  
FRENTE DE PALCOS, NIVEL PLATEA  
PÁG.14

DETALLES  
FRENTE DE PALCOS, NIVELES TERTULIA BAJA Y ALTA  
PÁG.15

DETALLES  
FRENTE DE PALCOS, NIVELES CAZUELA Y PARAÍSO  
PÁG.16

METRAJES  
PÁG.17

PLANILLA DE ORNAMENTOS METÁLICOS  
PÁG.18

### ESTADO DE CONSERVACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES  
PÁG.20

CARPINTERÍA DE MADERA  
PÁG.27

ORNAMENTOS METÁLICOS  
PÁG.28

TAPIZADO DE BARANDAS Y PASAMANOS  
PÁG.29

INVESTIGACIÓN SOBRE LA TONALIDAD  
DE FRENTE DE PALCOS  
PÁG.48

PROYECTO DE RESTAURACIÓN  
PÁG.57

MEMORIA DESCRIPTIVA  
PÁG.58

PREVENTIVOS  
PÁG.64

---

CARPINTERÍA DE AMBULATORIOS

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA  
1855 - 1907  
PÁG.66

RELEVAMIENTO INTEGRAL  
PÁG.68

PLANILLAS DE RELEVAMIENTO

FICHAS DE FRISOS

FICHAS DE ABERTURAS

FICHAS DE HERRAJES Y APLIQUES

METRAJES  
PÁG.137

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES  
PÁG.139

FRISOS

ABERTURAS

HERRAJES Y APLIQUES

CONCLUSIONES

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA  
PÁG.154

PREVENTIVOS  
PÁG.158

---

COLUMNAS DE VESTIBULO

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO  
PÁG. 160

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA  
PÁG. 162

RELEVAMIENTO INTEGRAL  
PÁG. 164

METRAJES  
PÁG. 166

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ESTUDIO REALIZADO EN UNA COLUMNA  
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO  
PÁG. 168

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA  
PÁG. 173

PREVENTIVOS  
PÁG. 174

---