

2.3. RESPECTO AL TAPIZADO DE BARANDAS Y PASAMANOS

Su estado de conservación es aceptable para su uso.

En el tapizado de barandas se observan deformaciones y el desgaste natural de la pana de terminación, producto uso continuado a lo largo del tiempo.

