


RESTAURACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES


COLUMNAS DE VESTÍBULO


RELEVAMIENTO INTEGRAL

ELEMENTOS PATRIMONIALES
COLUMNAS DE VESTIBULO



Documentacion Grafica





sector	
nivel	

	3
--	---

Columnas de vestíbulo

composición							
BASE							
plinto	pieza octogonal	toro	escocia	toro	astrágalo	toro	FUSTE
							CAPITEL

CANTIDAD TOTAL DE COLUMNAS	8
----------------------------	---